




Baneudvalget v. Flemming Borch



For meget og for lidt regn

Vejrmæssigt var 2018 et helt usædvanligt år, og det skabte problemer både for spillet og for banens drift og vedligeholdelse. Inden starten på sommersæsonen fik vi i marts alt for meget regn med omkring 40 % over det normale, og sidst på sæsonen fik vi tre måneder helt uden regn.

Den megen regn og dermed en delvis meget våd bane skabte en uholdbar situation. Vi gennemførte derfor en række større dræningsarbejder på hul 2, 4, 10 og 11. Disse forbedringer af banens afvanding virkede umiddelbart ret effektivt, men de efterlod desværre også en række arealer, hvor både terræn og græs skulle genoprettes. Den efterfølgende meget tørre periode gjorde, at dette arbejde først kunne udføres, da der atter kom regn sådan, at græsset kunne gro.

Tre måneder helt uden regn skabte til sidst i sæsonen et reelt problem i forhold til den løbende vanding af banens teesteder og greens. Først blev vandingen af par 3 banen stoppet, så stoppede vi med at vande vores teesteder, og til sidst var der kun vand til vanding af vores greens i en til to uger.

Vi havde kontakt med Hofor for at høre, om de ville hjælpe os i en nødsituation med vandværksvand fra brandhanerne i området, men det var de ikke umiddelbart indstillet på. Heldigvis kom regnen, så vi kunne klare os med det vand, der var tilbage i Centralsøen, hvorfra vandet til banens vanding hentes. Æblesøen og Hejresøen havde vi på det tidspunkt i princippet helt tømt for vand og pumpet det over i Centralsøen.

Aldrig i klubbens historie har der været så lidt vand i vores søer. Klubben har i det sidste års tid arbejdet med en renovering og opgradering af den del af vores vandingsanlæg, som gør det muligt dels at pumpe vand fra Æblesøen og Hejresøen over i Centralsøen og dels at pumpe drænvand fra banen og arealerne syd for Kalvebodvej over i Centralsøen. Dette pumpeanlæg er placeret i og ved den store brønd på hul 5, hvorfra der også pumpes vand ud i Skovgrøften og videre ud i Køge Bugt.

Anlægget er nu i princippet ændret fra at skulle startes fra gang til gang til at pumpe automatisk, når der er tilstrækkeligt med drænvand at hente. Vi kan med tilfredshed konstatere, at det med den regn, som vi har fået de sidste par måneder i perioden frem til ultimo januar 2019, har været muligt at fylde både Centralsøen og Æblesøen helt op med vand, og vi fortsætter med at fylde Hejresøen. Vi håber, at vi med denne ombygning af vores vandingsanlæg, har bragt os i en situation, hvor vi selv kan sikre den nødvendige mængde vand til vanding af banen, hvis eller måske rettere når vi igen kommer ud i længere tørkeperioder.

Bunkersprojektet

Bunkersprojektet befinder sig nu i den fjerde af fem anlægssæsoner. Her i efteråret 2018 er arbejdet med at renovere greenside bunkers påbegyndt på hul 5, 9, 13 og 17. På 5. og 13. green er bunkers og terræn anlagt i en ny og forbedret udgave, og der er lagt rullegræs i fuldt omfang.

Det videre arbejde her afventer, at græsset atter kommer i vækst sådan, at det kan klare den endelige beskæring i selve bunkerskanten. Derefter vil der i disse bunkers blive støbt Capillary Concrete (CC), og de vil blive fyldt op med nyt sand. På 9. green er de tre forreste bunkers fuldt renoverede i sin udformning, der er støbt CC i alle tre bunkers, og der er lagt nyt sand i de to bunkers til venstre. Nyt sand i bunkeren til højre afventer en afklaring på et muligt mindre drænproblem. Arbejdet med den bagerste bunker er endnu ikke påbegyndt. På 17. green har bunkers gennemgået en mindre justering i deres udformning, og det er alene vejret, der nu afgør hvornår, der her kan støbes CC og tilføres nyt sand.

I den sidste anlægssæson – 2019 - for bunkersprojektet vil resterende bunkers på 11., 14. og 15 green blive renoveret. Den nødvendige råjord til disse projekter vil blive hentet fra vores jorddepot på hul 11 kørt på arbejdsvejen langs banens nordskel. Dette vil reducere kørslen med jord på banen i øvrigt til et minimum. Får vi mulighed for det vejrmæssigt og ressourcemæssigt, vil vi meget gerne påbegynde arbejdet allerede i denne vintersæson på en eller flere af disse tre greens.

Visionsplanen

”Visionsplan for banen”, der udgør grundlaget for Baneudvalgets arbejde med drift og vedligehold og med udviklingen af banen, foreligger nu i en opdateret og godkendt udgave. Denne nye plan, opdateret december 2018, vil blive lagt på hjemmesiden snarest mulig. Her kan man læse om banens sikkerhed, afvanding og vanding, prioriterede projekter, banens opsætning ud fra de nye golfregler, den nye driftsorganisation, ikke prioriterede projekter og projektforslag, banens natur – fugle, dyr, planter og blomster og endelig om den grønne strategi for banens drift, vedligehold og udvikling.

Havørne over banen

For så vidt angår banens natur er det her til sidst værd at fremhæve, at vi nu er en af de få golfbaner i Danmark, som har et Havørne par som naboer, og at disse meget store rovfugle ret ofte kan ses over banen.

